




PIANO PARTICOLAREGGIATO  
BORGHO DI VIGNOLA A MARE

07.07 PROFILI - ISOLATO 7

IL SINDACO: Geom. Antonio Tiroto  
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Urb. Fabrizio Porcu  
 GRUPPO DI LAVORO:
   
 PROGETTISTA: Planif. Giuseppe Zingaro
   
 TEAM DI PROGETTO: Planif. Marco Tanda



Planif. Giuseppe Zingaro - PEC: giuseppe.zingaro.887@archiworldpec.it - MAIL: pt.giuseppe.zingaro@gmail.com - MOBIL: +39 3463159304  
 Planif. Marco Tanda - PEC: marco.tanda@archiworldpec.it - MAIL: tanda.marco@tsca.it - MOBIL: +39 3403986971



| DATI ISOLATO              |       | PRESCRIZIONI ISOLATO RE   | TIPOLOGIE DI INTERVENTI  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| ISOLATO                   | N. 07 | <b>Ristrutturazione edilizia - Intervento volto a trasformare l'organismo edilizio mediante la modifica, l'eliminazione o l'inserimento di nuovi elementi o impianti.</b><br><b>La Ristrutturazione edilizia prevede, tra le altre cose, il cambio di destinazione d'uso, così come indicato all'interno delle Norme Tecniche D'Attuazione.</b> | <b>INTERVENTO FOROMETRIE</b><br>● Manutenimento<br>● Adeguamento<br>● Nuova Apertura |  | <b>INTERVENTO COPERTURA</b><br>● Nuova Costruzione<br>● Demolizione con ricostruzione<br>● Risanamento<br>● Manutenzione Straordinaria<br>● Manutenzione Ordinaria |  | <b>INTERVENTO PROSPETTI</b><br>● Manutenzione<br>● Rimozione<br>● Tinteggiatura<br>● Intonacatura |  | <b>INTERVENTO PLUVIALI</b><br>● Manutenzione<br>● Sostituzione Materiali<br>● Rimozione<br>● Sostituzione Elementi |  | <b>INTERVENTO FINESTRE</b><br>● Manutenzione Esistente<br>● Nuova da Abaco |  |
| UNITA' EDILIZIE COMPRESSE | N. 01 |   | <b>INTERVENTO PORTE</b><br>● Manutenzione Esistente<br>● Nuova da Abaco              |  |  |  |   |  |  |  |  |  |

